



注:印刷字体和纹理参考彩图

\*字面试配机芯！

正常针高

大秒针做10C厚铜针

字面连日历窗及LOGO总厚不能超60C

字面连钉仔总厚不能超100C

确保成品跌落测试不能掉钉散架  
(附件脚钉达到保险数量)

3

2

1

Yong

2017.9.15

1/100mm

3:1

$\pm 10$

$\pm 1$

BRASS

VX42E22W高针机

3bar

01

8600439

DIAL-11